

Znalec: Kapička Zdeněk  
Křišťanova 1544/4  
Praha 3

Adresát: Konreo, v.o.s.  
Jana Nečase 1343/29  
Brno - Žabovřesky

# ZNALECKÝ POSUDEK

## **o ceně motorového vozidla**

Počet listů: 9  
Počet stran přílohy: 1  
Počet předaných vyhotovení: 1  
Počet fotografií: 5

## **0. ÚVOD**

### **0.1 Žadatel o znalecký posudek**

Konreo, v.o.s.

Jana Nečase 1343/29

Brno - Žabovřesky

insolvenčním správcem dlužníka:

HAVLÍČEK TRANSPORT s.r.o.

Svitavská 500/7

Blansko

Ustanovený pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně

Č.j. KSBR 31 INS 27017/2016 A-15 ze dne 21.02.2017

### **0.2. Účel vyžádání znaleckého posudku**

Stanovení časové a obvyklé ceny vozidla zn. Volkswagen Transporter 2.5 TDI, RZ 9B4 0910 pro převod vlastnictví - prodej.

### **0.3. Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena**

Cena je stanovena k 15. červnu 2018.

### **0.4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku**

Znalecký standard č. I, ceníky ČP a.s., IBS expert a Eurotax, archiv znalce, TP č. UE 873101 (kopie).

---

## **1. NÁLEZ**

### **1.1. Identifikace vozidla**

Značka a typ vozidla:	<b>Volkswagen Transporter</b>
Druh vozidla:	nákladní automobil – skříňový
Technický průkaz série, číslo:	UE 873101
Datum platnosti technické prohlídky:	8.8.2015
Výrobní číslo vozidla:	WV2ZZZ7HZ8H144380
VIN nebo v. č. karosérie (rámu):	WV2ZZZ7HZ8H144380
Druh karosérie:	samonosná, 4dveřová, skříňová
Barva:	bílá
Výrobní číslo motoru (typ):	BNZ
Obsah, druh, výkon motoru:	2 461 cm <sup>3</sup> , 4dobý vznětový, 96 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	205/65 R16 C 103T
Registrační značka (SPZ) vozidla:	<b>9B4 0910</b>
Datum prvního uvedení do provozu:	24.4.2008
Držitel vozidla:	Havlíček Transport s.r.o. Svitavská 500/7 Blansko
Počet předchozích držitelů:	min 1 (IDV)
Stav počítáče ujetých km:	290 849
Ujeté km podle sdělení držitele:	290 849

Údaje na vozidle s údaji uvedenými v předložené dokumentaci souhlasily. Vozidlo bylo IDV dovezeno z Holandska jako ojeté. 1. registrace vozidla byla v ČR 28.1.2014.

### **1.2. Údaje o opravách a poškozeních**

Uvažuji, že byla údržba vozidla omezena na běžný záruční a pozáruční servis bez výměny nebo CO skupin. Je patrné, že byla údržba v poslední době zanedbávána.

### **1.3. Výbava vozidla**

Výbava vozidla odpovídala vyhlášce 341/02 Sb.

### **1.4. Prohlídka vozidla**

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 15.6.2018

za účasti: zástupce zadavatele

Místo prohlídky: Praha 5 – Autocentrum Stehlík s.r.o.

Zkušební jízda dne: 15.6.2018

Vozidlo řídil: znalec

## **1.5. Technický stav jednotlivých skupin při prohlídce**

### **1.5.1. Motor, spojka**

Únik oleje, jinak stav skupiny odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.

### **1.5.2. Převodovka, rozvodovka**

Stav skupiny odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.

### **1.5.3. Zadní náprava**

Stav skupiny odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.

### **1.5.4. Přední náprava, mech. řízení**

Stav skupiny odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.

### **1.5.5. Skříň karosérie**

Lak je matný (zašlý) s četným mechanickým poškozením na povrchu (L přední blatník a dveře, P zadní bočnice), opravovaný. Koroze exponovaných částí (P přední a P zadní dveře, zadní výklopné dveře), jinak stav skupiny odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.

### **1.5.6. Výbava karosérie**

Čelní sklo je měněné – neoriginální. Mechanické poškození platových dílů exteriéru (kliky dveří, kryty vnějších zpětných zrcátek, přední a zadní nárazník). Mechanické poškození zadního nárazníku na L straně. Lak předního nárazníku je oprýskaný. Kryty vnějších zpětných zrcátek a nárazníků jsou dodatečně lakované. Poškozená výplň zadních výklopných dveří a utržené madlo. Interiér je s menším mechanickým poškozením. Sedadlo řidiče je prosezené. Aku bez kapacity. Klimatizace je nefunkční. Utržená těsnicí guma L předních dveří a zadních výklopných dveří. Chybí krytka kloubu zadního stěrače. Utržený kryt madla L a P předních dveří, jinak stav skupiny odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání.

## 1.6. Pneumatiky

Výchozí cena pneumatik

LP	4852	+	0	=	4852
PP	4852	+	0	=	4852
LZ	4852	+	0	=	4852
PZ	4852	+	0	=	4852
Rez	4852	+	0	=	4852
<b>CNPP</b>				=	<b>24 260 Kč</b>

Pneumatiky na vozidle

	Výrobce a typ pneumatik	Cena nové			TH %	Cena čas
LP	Michelin Agilis 205/65 R16C	4358	+	0	20	872
PP	Michelin Agilis 205/65 R16C	4358	+	0	20	872
LZ	Marangoni Winter 205/65 R16C	1954	+	0	10	195
PZ	Marangoni Winter 205/65 R16C	1954	+	0	10	195
Rez	Vredestein Comtrac 205/65 R16	3387	+	0	30	1016
<b>Celkem časová pneu navozidle</b>		<b>CČPV</b>	=			<b>3 150 Kč</b>

Výchozí ceny dle ceníků prodejen pneumatik na trhu.

## 1.7. Mimořádná výbava

Druh, typ	vých. cena	stáří	stav	TH	CČVM	
kryty kol	500	10+2	dobrý	10%	50	
fólie na zasklení	5500	10+2	dobrý	10%	550	
tažné zařízení	750	10+2	dobrý	10%	75	
podlážky	650	10+2	dobrý	10%	65	
Součet					<b>CČVM</b>	
					=	<b>740 Kč</b>

Výchozí ceny dle ceníku prodejen příslušenství.

## 2. POSUDEK

### 2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

#### 2.1.1. Výpočet základní amortizace

Na žádné skupině nebyla provedena CO.

Doba provozu	DP = 10 roků + 2 měsíce	ZAD	=	82,0%
Počet ujetých km	PKm = 290 849 km	ZAP	=	90,0%
Aritmetický průměr		ZA	=	86,0%

Pramen event. zdůvodnění: stav tachometru a TP.

### 2.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

Skupina	THSN	ZA	Tstav	THS	PDS	PTHS
Motor, spojka	100	86,0	-5	13,3	23	3,1
Převodovka, rozvod.	100	86,0	-5	13,3	7	0,9
Přední nápr., mech. říz.	100	86,0	-5	13,3	12	1,6
Zadní náprava	100	86,0	-5	13,3	8	1,1
Skříň karosérie	100	86,0	-25	10,5	30	3,2
Výbava karosérie	100	86,0	-25	10,5	20	2,1
Redukovaná technická hodnota vozidla				THVR	=	11,9%

### 2.3. Výchozí cena vozidla

Výše výchozí ceny vozidla CN = Kč 749 218,--

Výchozí cena je stanovena dle ceníku nákladních automobilů Eurotax. V ceně je zahrnuta výbava pořízená společně s vozidlem.

### 2.4. Výpočet časové ceny vozidla

Výchozí cena	CN	749 218 Kč
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP	24 260 Kč
Redukovaná cena vozidla	CR	724 958 Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR	11,9%
THVR x CR		86 270 Kč
Časová cena pneu na vozidle	ČCPV	3 150 Kč
Časová cena mimořádné výbavy	ČCMV	740 Kč
Časová cena vozidla	ČCV	90 160 Kč
Časová cena vozidla po zaokrouhlení		90 200 Kč

## **2.5. Stanovení obvyklé ceny vozidla**

**Koeficient prodejnosti vozidla KP = 1,30**

90 200 x 1,30 = 117 260

Obvyklá cena vozidla po zaokrouhlení COB = ČCV x KP = **117 000,- Kč**

Slovy: *Jednostosedmnácttisíckorunčeských.*

Zdůvodnění koeficientu prodejnosti vozidla: koeficient prodejnosti vozidla vychází z průměrných prodejních cen přibližně stejně starých vozidel v prodejnách ojetých vozidel na území Prahy a okolí v uvedené době.

**Poznámka: Všechny ceny jsou uvedeny s DPH!**

---

## Z n a l e c k á   d o l o ž k a

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze ze dne 9.5.1995 č.j. 607/91 pro základní obor: ekonomika. Odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací motorových vozidel.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5575/130/2018 znaleckého deníku.

Dne 16. června 2018

Kapička Zdeněk



Příloha 1

